

Einbringmaße in mm (vor Ort)

Waschschleudermaschinen

Typ	Maße über alles			Gehäuse-Maße			ohne Außenverkleidung (Grundrahmen)			Laugenbeh. Mit Lagergeh.
	H	B	T	H	B	T	H	B	T	Ø x T
WS 5100/1 EL/D	1160	805	910	1135	800	780	950	787	745	700 x 700
WS 5100/1 Gas	1160	805	1040	1135	800	989	950	787	745	700 x 700
WS 5140/1 EL/D	1160	805	1060	1135	800	930	950	787	895	700 x 830
WS 5140/1 Gas	1160	805	1190	1135	800	1139	950	787	895	700 x 830
WS 5191 EL/D	1250	925	1040	1245	920	980	1100	900	930	800 x 845
WS 5191 Gas	1250	925	1350	1245	920		1100	900	930	800 x 845
WS 5240 EL/D	1640	1085	1265	1640	1085	1085	1350	1040	1050	900 x 970
WS 5240 Gas	1640	1085	1588	1640	1085	1510	1350	1040	1050	900 x 970
WS 5320 EL/D	1640	1085	1272	1640	1085	1250	1350	1040	1160	900 x 1130
WS 5320 Gas	1640	1085	1588	1640	1085	1510	1350	1040	1160	900 x 1130
PW 6080 EL	1020	702	727	1020	700	716	935	682	677	
PW 5105 EL	1020	702	827	1020	700	816	935	682	777	
PW 6101 EL/D	1250	804	925	1250	800	800	1080	790	770	*760 x 760
PW 6101 Gas	1250	804	1235	1250	800	1192	1080	790	770	*760 x 760
PW 6131 EL/D	1250	804	1005	1250	800	910	1080	790	880	*760 x 865
PW 6131 Gas	1250	804	1345	1250	800	1302	1080	790	880	*760 x 865
PW 6161 EL/D	1400	924	1007	1400	920	910	1220	903	880	*860 x 895
PW 6161 Gas	1400	924	1425	1400	920	1382	1220	903	880	*860 x 895
PW 6201 EL/D	1400	924	1132	1400	920	1020	1220	903	990	*860 x 1005
PW 6201 Gas	1400	924	1535	1400	920	1492	1220	903	990	*860 x 1005
PW 6241 EL/D	1640	1085	1265	1640	1085	1085	1350	1040	1050	900 x 970
PW 6241 Gas	1640	1085	1695	1640	1085	1645	1350	1040	1050	900 x 970
PW 6321 EL/D	1640	1085	1272	1640	1085	1250	1350	1040	1160	900 x 1130
PW 6321 Gas	1640	1085	1695	1640	1085	1645	1350	1040	1160	900 x 1130

* Hinweis: PW 6101-6201: BxT (Laugenbehälter mit Lagergeh. und Rahmen mit Mantelgewicht, weitere Demontagen dieser Maschinenbaureihe nur nach Rücksprache mit dem Herstell-Werk)

Waschmaschinen: U / R – Seite

Typ	Maße über alles			Gehäusemaße			Ohne Verkleidung	
	H	B	T	H	B	T	B	T
WS 5243 EL	1720	1150	1180	1690	1100	1120	1047	1072
WS 5323 EL	1720	1310	1180	1690	1260	1120	1206	1072
WS 5243 D	1720	1240	1180	1690	1100	1120	1047	1072
WS 5323 D	1720	1400	1180	1690	1260	1120	1206	1072
PW 6163 EL	1718	1153	1070	1705	1110	890	1100	890
PW 6163 D	1718	1166	1070	1705	1110	890	1100	890
PW 6243 EL	1718	1386	1070	1705	1337	890	1324	890
PW 6243 D	1718	1393	1070	1705	1337	890	1324	890
PW 6323 EL	1718	1607	1070	1705	1558	890	1548	890
PW 6323 D	1718	1614	1070	1705	1558	890	1548	890

Hinweis: die Demontage der U/R-Seite Maschinen muss vermieden werden !!!

Bei der Montage der Schwingenden Einheit sind wichtige Parameter einzuhalten, die ohne entsprechende Vorrichtungen nicht erfüllt werden können, z.B. ist für die fehlerfreie Funktion der Maschine darauf zu achten, dass Schrauben mit einem vorgegebenen Anzugsmoment angezogen werden, dass Schalter richtig positioniert und eingestellt werden, usw.

Diese Parameter können vor Ort, beim Kunden, nach einer Demontage, nicht erfüllt werden

Trockner

Typ	Maße über alles			ohne Maschinendeckel mit Halterung	ohne Tür und Schalterblende
	H	B	T	T(-12)	T(-30)
T 6185	1020	736	725	713	695
PT 7186 EL	1020	700	763	763	723
PT 7186 Gas	1020	700	763	763	723

Typ	Maße über alles			ohne Zuluftanschluß	ohne Rückwand und Abluftrohr	ohne Tür, Flusenklappe und Schaltknöpfe	ohne Schalterblende, Vorderwand, kpl. ohne Isolierplatte, Flusenklappe und Traverse mit Tragrollen	ohne Rückwand und Abluftrohr, ohne Schalterblende, Vorderwand, kpl. ohne Isolierplatte, Flusenklappe und Traverse mit Tragrollen ohne Gasstraße, ohne Dampfregister	Trommel
	H	B	T						
T 5200 / 6200	1390	906	724	709	667	699	676	620	858 x 416
T 5250 / 6251	1390	906	814	799	757	789	766	709	858 x 504
T 5350 / 6351	1390	906	1039	1024	982	1014	991	934	858 x 681
T 5550 / 6551 EL/D	1640	1206	949	934	892	924	901	844	1106 x 637
T 5550 / 6551 Gas	1640	1206	981	966	924	956	933	876	1106 x 637
T 5750 / 6751 EL/D	1640	1206	1212	1197	1155	1187	1164	1107	1106 x 848
T 5750 / 6751 Gas	1640	1206	1244	1229	1187	1219	1196	1139	1106 x 848

PT 7251	1400	906	836		772		807	743	858 x 504
PT 7331	1400	906	1019		955		990	926	858 x 637
PT 7401	1400	906	1148		1084		1119	1055	858 x 766
PT 7501	1640	1206	1002		938		973	909	1106 x 585
PT 7801	1640	1206	1368		1304		1339	1275	1106 x 900

PT 825x	1400	906	852		791		790	728	858 x 504
PT 833x	1400	906	1035		974		973	911	858 x 637
PT 840x	1400	906	1164		1103		1102	1040	858 x 766
PT 850x	1640	1206	1018		956		956	894	1106 x 585
PT 880x	1640	1206	1384		1322		1322	1260	1106 x 900

Mangeln

Typ	Verpackungs- Maße (mit Verschluss)			Gehäuse- Maße (mit Grund - Transportrahmen)			Maße über alles (mit Tisch)			Gehäuse- Maße (ohne abbaubare vorstehende Teile)		
	H	B	T	H	B	T	H	B	T	H	B	T
HM 21 - 100	1150	1320	430				986	1280	415			
HM 21 - 140	1230	1710	600				1055	1644	670			
HM 5316	1370	2330	800				1040	2160	590			
HM 29 - 175	1340	2730	960	1180	2680	880	1060	2400	1440	1029	2400	641
HM 38 - 175	1400	2730	960	1180	2680	880	1060	2400	1520	1029	2400	641
HM 38 - 205	1400	3020	960	1180	2790	880	1060	2690	1520	1029	2690	641
MM 50 - 175	1478	2736	1284	1420	2726	1274	1150	2451	1746	1130	2430	900
MM 50 - 205	1478	3026	1284	1420	3016	1274	1150	2741	1746	1130	2720	900
PM 1318	1388	2576	996	1318	2540	960	1095	2478	1379	1057	2472	782
PM 1418	1388	2576	996	1318	2540	960	1095	2478	1442	1057	2472	782
PM 1421	1388	2866	996	1318	2830	960	1095	2768	1442	1057	2762	782